


**Remont dachu części wyższej budynku po byłej izbie wytrzeźwień.**



Fot nr 1 widok pokrycia dachowego do remontu

Istniejące pokrycie dachowe wymaga zerwania i położenia dwóch nowych warstw papy termozgrzewalnej. Należy wykonać również ocieplenie granulatem z wełny mineralnej gr 35 cm części wentylowanej dachu. W kosztorysie przyjęto pomalowanie ścian ogniomurów i kominów oraz założenie nowych obróbek blacharskich w tym na czapki kominowe. Wymianie na nowa wymaga instalacja odgromowa. Koszt remontu w załączonym kosztorysie.



Fot. Nr 2 dewastowane boki ocieplenia budynku przez ptaki

Część wyższa budynku na trzech pozostałych ścianach ocieplona jest metodą ECSI/BSO styropianem gr 10 cm. Nie zakończone krawędzie elewacji na ścianie zachodniej są dewastowane przez ptactwo. Zasadne byłoby zakończenie robót związanych z ociepleniem. Koszt robót w załączeniu.

Załącznik:

1. Kosztorys robót.

INSPEKTOR NADZORU

*mgr inż. Janusz Zawadzki*  
upr. bud. w spec. k. konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 81/16/01