



Mojstersztyk		Usługi inżynierskie w Budownictwie	
Tadeusz Kurak		16-400 Suwałki ul. J. Antoniewicza 3/10 tel. 567-79-57	
Tytuł opracowania		Inwentaryzacja części basenowej budynku należącej do Szkoły Podstawowej nr10 w S-kach	
Adres obiektu		Suwałki ul. Józefa Antoniewicza 5	
Tytuł rysunku		Inwentaryzacja więzara kratowego W/1	
Projektant		mgr inż. Tadeusz Kurak	
Projektant		mgr inż. Andrzej Czartowski	
Nr upraw.		SUW 63/92	
Nr upraw.		SUW 45/94	
Skala rys.		1:20	
Nr rys.		6	
Podpis:		Podpis:	

Usługi inżynierskie w Budownictwie
 16-400 Suwałki ul. J. Antoniewicza 3/10 tel. 567-79-57
 Inwentaryzacja części basenowej budynku
 należącej do Szkoły Podstawowej nr10 w S-kach
 Suwałki ul. Józefa Antoniewicza 5
 Inwentaryzacja więzara kratowego W/1
 mgr inż. Tadeusz Kurak
 mgr inż. Andrzej Czartowski
 SUW 63/92
 SUW 45/94
 1:20
 6
 Podpis: