



Sąsiedzi w działaniu

MIASTO SUWAŁKI

ZP.271.117.1025.2014.AC

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Suwałki, 03.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.117.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym – „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr6 w Suwałkach”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 01.07.2014 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Pozycja 42 przedmiaru i poz.75 przedmiaru – jaki procent z rozbiórki przeznaczyć do ponownego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiotowe zamówienie nie dopuszcza ponownego użycia blachy z rozbiórki.

Treść pytania nr 2:

Budynek nr 5 – poz.112 Wymiana okien i drzwi balkonowych o pow. 5,072 m² – Wykaz stolarki okiennej dla tego budynku nie zawiera okna i drzwi balkonowych tylko zwykłe okno dwudzielne 2 szt. o łącznej powierzchni 3,381 m². Czy należy wycenić okno i drzwi balkonowe jak w przedmiarze czy okna dwudzielne wg wykazu stolarki?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W poz. 112 - należy wycenić okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow. okna do 2,0 m². mocowanie na dyble, szt. 3 o łącznej pow. 5,072 m²

Treść pytania nr 3:

Budynek nr 5 – poz. 114 Wymiana i montaż drzwi aluminiowych – wg przedmiaru drzwi przeszkolne szybą jednokomorową – wg wykazu stolarki drzwi pełne. Czy wycenić wg przedmiaru? (jeżeli tak, to czy przeszklenie na całości drzwi, czy szyba „bezpieczna”?)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W poz. 114 – należy wycenić jako drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili ciepłochronnych wg wykazu stolarki, lakierowane- brązowe wypełnienie pełne, panele ciepłochronne wzmocnione

Treść pytania nr 4:

Budynek nr 5 – poz. 115 Wymiana i montaż drzwi aluminiowych – są duże rozbieżności w opisie parametrów, czy wycenić wg przedmiaru? (jeżeli tak, to czy przeszklenie na całości, czy szyba „bezpieczna”)

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W poz. 115 – należy wycenić wg przedmiaru jako drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili ciepłochronnych wg wykazu stolarki, lakierowane – brązowe, dwuszybowe k=1,1 szyby bezpieczne, dołem (1/3 wysokości)-wypełnienie pełne panele ciepłochronne, szt. 2 o łącznej pow. 8,20m²

Treść pytania nr 5:

Budynek nr 6 – poz. 1 –Wymiana okien piwnicznych o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m²K. Osiągnięcie tak niskiego współczynnika jest możliwe poprzez zastosowanie kosztownych materiałów. Czy Zamawiający nie przewiduje zwiększenia współczynnika?

Odpowiedź na pytanie nr 5:


Budynek nr 6 – poz. 1 – należy wycenić wg przedmiaru jako okna z PCV z profili ciepłochronnych wg wykazu stolarki, białe, o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,1$ (W/m²K), wyposażone w uchwyty do uchylania górnych skrzydeł z poziomu podłogi

Treść pytania nr 6:

Budynek nr 6 – poz. 4.2. przedmiaru (bez numeru pozycji) – Brama o pow. 10.56 m² – proszę o uściślenie czy jest to jedna brama czy dwie? Proszę o przedstawienie schematu bramy (bram).

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Budynek nr 6 – poz. 4.2 – należy wycenić zgodnie z opisem w przedmiarze jako bramy podnoszone szt. 2 o łącznej pow. 10.56 m².

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karczewski
SEKRETARZ MIASTA