




# ELEWACJA ZACHODNIA



skala 1:50

## LEGENDA:


### ZNACZNE ZNISZCZENIA

-  pęknięcia w cegle
-  ubytki w cegle
-  ubytki w spoinie

### UZUPELNIENIA

-  uzupełnienia cegłą
-  uzupełnienia cementem


### USZKODZENIA POWIERZCHNIOWE

-  zniszczenia lica cegły

### POZOSTAŁOŚCI ISTNIEJĄCEJ STOLARKI



DETAL "A"  
skala 1:20



## ELEWACJA ZACHODNIA - UBYTKI, DETALE

tytuł: INWENTARYZACJA  
ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKA  
BUDYNKU BYŁEJ ŁAŹNI I STOLARNI  
POŁOŻONEGO W SUWAŁKACH  
PRZY UL. KOŚCIUSZKI 33C, DZIAŁKA NR GEOD. 11416

zespół autorski  
mgr inż. arch.  
JOANNA GODLEWSKA  
mgr inż.  
PAULINA KRZYWICKA  
15.04.2016

rys. nr

8

skala

1:50