

Indeks 6.0.22.00 [8146] = Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 219

nc1d9111trgt4111'ayfz_lzqg\$pldi(9)n3nmemiereluy1y*iuuqgglkldrz.pyg.!tf_g

Nr	Przebieg	Jm	Ilość
1	Rozczłonienie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	1,000
2	Wycięcie ograbki z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	36,600
3	Wycięcie ograbki z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	36,600
4	Wycięcie ograbki z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	30,600
5	Rozczłonienie krawężników betonowych wymiaru 15x10cm, na podłożu cementowym	m	10,000
6	Ogrzebianie ograbki z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	5,100
7	Obrzeża betonowe = dodatek za ustawienie obrzeży na lukach o promieniu 0mm	m	27,900
8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, utwardzone cementem	m ²	1,990
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, utwardzone cementem	m ²	1,990
10	Wyrównanie i wyłożenie schodów z kamienia naturalnego	m ²	208,860
11	Stopnie zewnętrzne ze skal osadowych okładzinowe proste, stopnie grubości 3 cm szerokości do 0,5m - uwaga antypoślizgowe z granitu, szare	m	9,800
12	Stopnie zewnętrzne ze skal osadowych okładzinowe proste, stopnie grubości 3 cm szerokości do 0,15m - uwaga antypoślizgowe z granitu	m	7,350
13	Stopnie zewnętrzne ze skal osadowych okładzinowe proste, stopnie grubości 3 cm szerokości do 1,0m - uwaga antypoślizgowe z granitu szare	m	2,450
14	Rizbidka etnologiczna z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ³	0,115
15	Uzupełnienie betonów elementarnych konstrukcyjnych schodów i przelotów	m ³	0,055
16	Uzupełnienie ścian lub zamocowanie otworów w ścianach blokami z betonu komórkowego na zaprawie cementowej	m ³	0,181
17	Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na ścianach i powierzchniach poziomych (balkony, loggia) wykonywane ręcznie	m ²	1,200
18	Wycięcie ograbki z betonu i żelaznych prętów z wyłączeniem szkodliwych odpadów - uwaga: TERLINKA - uwaga: TERLINKA do wykorzystania ponownie jako podbudowa	m ²	1,446

Remont i wybudowanie wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą stolarki drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

Nr	Podstawa opis robót	Jm	Ilość
	2,41*0,30*2	m2	1,446
	1,41*0,30*2	m2	1,208
	1,0*0,30	m2	0,300
		razem	2,951
19	Wykonanie gotowego podłogowego z akrylowego o grubości 2,0 mm o fakturze baranek		
	2,41*0,35*2	m2	1,687
	1,00*0,35	m2	0,350
		razem	2,037
20	Demontaż krat drzwiowych z poddaniem utylizacji		
	1	szt	1,000
		razem	1,000
21	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wejściowych FDI w		
	2	szt	2,000
		razem	2,000
22	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, uwaga drzwi metalowe ocieplone szer 90 cm oklejnowane z matą świetlną międzywielkość 0,90 cm x wys 0,41 cm.		
	0,90*2,41	m2	2,169
		razem	2,169
23	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, uwaga drzwi metalowe ocieplone szer 90 cm		
	0,90*2,00	m2	1,800
		razem	1,800

sporadził

tr s p e k t o r

Wojciech Wierzbicki



Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.

1. Drzwi metalowe pełne okleinowane klejną drewno podobnie płonę, na światło szt. 1, na światło szklenie zestaw drzwi białych float, wsp. $K=100W/(m^2K)$ minimum

2. Drzwi metalowe pełne szt. 1

3. Wyposażone dwazamki i zawiasy

4. Wymiary stolarki podane w świetle muru

Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Utrata 9 Drzwi wejściowe do lokalu			Wzrost 1.80m z naciągami otwieranie 40° w otw. 180° - 30 Arh
2.	ul. Utrata 9 Zejście do piwnicy		5/7/1 4	Pełne okleiny

INSPEKTOR

Mirona Wierzbicki